



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4952

วันที่ขอใช้...09/10/2024.เวลา.09:49:05

เรื่อง.. อ.สมนึก เลิศแก้ว แจ็งแอร์มีน้ำหยดลงมามาก ห้องพักอาจารย์ 1 (ห้องด้านในขวามือ) ชั้น 2 ตึกตั่วยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..อ.สมนึก เลิศแก้ว แจ็งแอร์มีน้ำหยดลงมามาก ห้องพักอาจารย์ 1 (ห้องด้านในขวามือ) ชั้น 2 ตึกตั่วยู

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..4952

วันที่ขอใช้...09/10/2024.เวลา.09:49:05

เรื่อง.. อ.สมนึก เลิศแก้ว แจ็งแอร์มีน้ำหยดลงมามาก ห้องพักอาจารย์ 1 (ห้องด้านในขวามือ) ชั้น 2 ตึกตั่วยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..อ.สมนึก เลิศแก้ว แจ็งแอร์มีน้ำหยดลงมามาก ห้องพักอาจารย์ 1 (ห้องด้านในขวามือ) ชั้น 2 ตึกตั่วยู

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ