



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4957

วันที่ขอใช้...09/10/2024.เวลา.10:48:04

เรื่อง.. หลอดไฟส่วนกลาง หอดาหลาเสี่ย
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล
รายละเอียดงาน..พทางเดินชั้น2//ดับ5ดวง
ชั้น3//ดับ1ดวง
ไฟบันไดทางขึ้น4ดับ1ดวง
ชั้น4ดับ1ดวง
ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..4957

วันที่ขอใช้...09/10/2024.เวลา.10:48:04

เรื่อง.. หลอดไฟส่วนกลาง หอดาหลาเสี่ย
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล
รายละเอียดงาน..พทางเดินชั้น2//ดับ5ดวง
ชั้น3//ดับ1ดวง
ไฟบันไดทางขึ้น4ดับ1ดวง
ชั้น4ดับ1ดวง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

