



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4965

วันที่ขอใช้...11/10/2024.เวลา.14:51:55

เรื่อง.. ส้วมต้น อาคารครอบครั้ว3 ห้องB2

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address marisa.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก มาริสา สำลี

หมายเลขโทรศัพท์ 0816686259

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก B2

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ส้วมต้น พยายามใส่สารละลายย่น้ำแล้วแต่ไม่ลง เหมือนมีสิ่งปฏิกูลในท่อตีขึ้นจากด้านล่างคะ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และห้องพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..4965

วันที่ขอใช้...11/10/2024.เวลา.14:51:55

เรื่อง.. ส้วมต้น อาคารครอบครั้ว3 ห้องB2

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address marisa.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก มาริสา สำลี

หมายเลขโทรศัพท์ 0816686259

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก B2

รายละเอียดการแจ้งซ่อม ส้วมต้น พยายามใส่สารละลายย่น้ำแล้วแต่ไม่ลง เหมือนมีสิ่งปฏิกูลในท่อตีขึ้นจากด้านล่างคะ
วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และห้องพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|

ข้อเสนอแนะ

.....

.....