



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0497

วันที่ขอใช้..08/08/2019.เวลา.09:07:23

เรื่อง.. ท่อน้ำชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าหอ 5 เนื่องจากท่อน้ำชำรุด (ดำเนินการแล้ว)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/08/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางวราวรรณ์ เทียนศิลป์.....

(นางวราวรรณ์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0497

วันที่ขอใช้..08/08/2019.เวลา.09:07:23

เรื่อง.. ท่อน้ำชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าหอ 5 เนื่องจากท่อน้ำชำรุด (ดำเนินการแล้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/08/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางวราวรรณ์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ