



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4970

วันที่ขอใช้..16/10/2024.เวลา.10:01:37

เรื่อง.. ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าปิดไม่สนิท ซ่อมวงห้องน้ำชั้น4

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

( น.ส.กัญชกร บุญรัตน์ )

ลงชื่อ ..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง ...

( นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง )

เอกสารเลขที่..4970

วันที่ขอใช้..16/10/2024.เวลา.10:01:37

เรื่อง.. ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจักรพรรณ์ เพชรทั้ง

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าปิดไม่สนิท ซ่อมวงห้องน้ำชั้น4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ