



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4974

วันที่ขอใช้...16/10/2024.เวลา.11:35:11

เรื่อง.. แจ้งซ่อมไฟฟ้าดับที่โรงเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังเก่า

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ไฟฟ้าดับในโรงเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังเก่าเนื่องจากเกิดฟ้าผ่า

ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0837902345

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวงศกร ขวัญดี.....

( นายวงศกร ขวัญดี )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..4974

วันที่ขอใช้...16/10/2024.เวลา.11:35:11

เรื่อง.. แจ้งซ่อมไฟฟ้าดับที่โรงเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังเก่า

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ไฟฟ้าดับในโรงเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังเก่าเนื่องจากเกิดฟ้าผ่า

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0837902345

(นายวงศกร ขวัญดี)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ