



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4976

วันที่ขอใช้..16/10/2024.เวลา.15:39:48

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศในห้องสมุดไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศในห้องสมุดไม่เย็น บางเครื่องกดปุ่มแล้วไม่ติด และแผงปรับอากาศหลุดจากผนัง
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุพรรณม บัญช่วย.....

(น.ส.สุพรรณม บัญช่วย)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..4976

วันที่ขอใช้..16/10/2024.เวลา.15:39:48

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศในห้องสมุดไม่เย็น

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศในห้องสมุดไม่เย็น บางเครื่องกดปุ่มแล้วไม่ติด และแผงปรับอากาศหลุดจากผนัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8890 หน่วยงาน : ...ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

(น.ส.สุพรรณม บัญช่วย)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ