



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4980

วันที่ขอใช้..18/10/2024.เวลา.09:49:19

เรื่อง.. หลอดไฟไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หลอดไฟกลมในห้องติดๆต่างๆ / ห้อง1102 อาคารหอพักนักวิจัย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

( น.ส.กัญชกร บุญรัตน์ )

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

( นายอรรถพล มีไพศาล )

เอกสารเลขที่..4980

วันที่ขอใช้..18/10/2024.เวลา.09:49:19

เรื่อง.. หลอดไฟไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หลอดไฟกลมในห้องติดๆต่างๆ / ห้อง1102 อาคารหอพักนักวิจัย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ