



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4981

วันที่ขอใช้...18/10/2024.เวลา.09:52:33

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น สวิตซ์พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำเสียกดไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่เย็น สวิตซ์พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำเสียกดไม่ได้ /ห้อง311 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์ (นัดหมายอาจารย์วันที่ 18/10/67 เวลา13.30 น. ค่ะ)

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

( น.ส.กัญชกร บุญรัตน์ )

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

( นายสถาพร ทัศนทอง )

เอกสารเลขที่..4981

วันที่ขอใช้...18/10/2024.เวลา.09:52:33

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็น สวิตซ์พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำเสียกดไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่เย็น สวิตซ์พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำเสียกดไม่ได้ /ห้อง311 อาคารโรงแรมเรือนนครินทร์ (นัดหมายอาจารย์วันที่ 18/10/67 เวลา13.30 น. ค่ะ)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ