



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..4984

วันที่ขอใช้..18/10/2024.เวลา.10:06:44

เรื่อง.. ซ่อมไฟทางเดิน หอพักซ่อมมุ้งชั้น 4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..ซ่อมไฟทางเดินชั้น4 ซ้ำรูด 3 หลอดคะ

ลังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..4984

วันที่ขอใช้..18/10/2024.เวลา.10:06:44

เรื่อง.. ซ่อมไฟทางเดิน หอพักซ่อมมุ้งชั้น 4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..ซ่อมไฟทางเดินชั้น4 ซ้ำรูด 3 หลอดคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ