



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0500

วันที่ขอใช้..08/08/2019.เวลา.11:07:07

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้อง UD172 ใช้งานไม่ได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/08/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0879911864

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์.....

(น.ส.ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..0500

วันที่ขอใช้..08/08/2019.เวลา.11:07:07

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้อง UD172 ใช้งานไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/08/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0879911864

(น.ส.ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ