



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5005

วันที่ขอใช้...26/10/2024.เวลา.14:33:29

เรื่อง.. ชักโครกชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชักโครกห้องน้ำ ห้องพักนักกีฬาทีมเยือนใต้อัฒจันทร์สนามฟุตบอลแตกเศษ ปฏิกูลไหลออกมา
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..5005

วันที่ขอใช้...26/10/2024.เวลา.14:33:29

เรื่อง.. ชักโครกชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชักโครกห้องน้ำ ห้องพักนักกีฬาทีมเยือนใต้อัฒจันทร์สนามฟุตบอลแตกเศษ ปฏิกูลไหลออกมา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ