



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5015

วันที่ขอใช้...31/10/2024.เวลา.08:34:39

เรื่อง.. แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าในฟาร์มเกษตร

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ระบบไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรดับทำให้โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0950789819

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวงศกร ขวัญดี.....

(นายวงศกร ขวัญดี)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง/ ...

(นายเมธา อำไฟเมือง /)

เอกสารเลขที่..5015

วันที่ขอใช้...31/10/2024.เวลา.08:34:39

เรื่อง.. แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าในฟาร์มเกษตร

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง/

รายละเอียดงาน..ระบบไฟฟ้าในฟาร์มเกษตรดับทำให้โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

..0950789819

(นายวงศกร ขวัญดี)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ