



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5018

วันที่ขอใช้...31/10/2024.เวลา.18:21:32

เรื่อง.. แจ้งซ่อมไฟสนามแบดมินตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา

รายละเอียดงาน..ไฟสนามแบดมินตันเปิดไม่ติด 1 ดวง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา ...

(นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา)

เอกสารเลขที่..5018

วันที่ขอใช้...31/10/2024.เวลา.18:21:32

เรื่อง.. แจ้งซ่อมไฟสนามแบดมินตัน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา

รายละเอียดงาน..ไฟสนามแบดมินตันเปิดไม่ติด 1 ดวง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ