



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5019

วันที่ขอใช้..01/11/2024.เวลา.11:18:54

เรื่อง.. เปลี่ยนหลอดไฟห้องพักหอวิจัย 31310

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนหลอดไฟที่หอวิจัย ห้อง 31310 ขอใช้บริการในวันจันทร์ที่ 4 พย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..0950247739

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ.....

( น.ส.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ )

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

( นายอรรถพล มีไพศาล )

เอกสารเลขที่..5019

วันที่ขอใช้..01/11/2024.เวลา.11:18:54

เรื่อง.. เปลี่ยนหลอดไฟห้องพักหอวิจัย 31310

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..เปลี่ยนหลอดไฟที่หอวิจัย ห้อง 31310 ขอใช้บริการในวันจันทร์ที่ 4 พย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..0950247739

(น.ส.สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ