



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5021

วันที่ขอใช้..04/11/2024.เวลา.09:29:16

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย (ข้างอ่าวไทย) ชั้น2 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย (ข้างห้องอ่าวไทย) ชั้น2 ตึกยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

1.โถฉีร้วจำนวน 2 โถ

2.อ่างล้างมือต้น จำนวน 5 อ่าง

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

( น.ส.มารีชา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..5021

วันที่ขอใช้..04/11/2024.เวลา.09:29:16

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย (ข้างอ่าวไทย) ชั้น2 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย (ข้างห้องอ่าวไทย) ชั้น2 ตึกยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

1.โถฉีร้วจำนวน 2 โถ

2.อ่างล้างมือต้น จำนวน 5 อ่าง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ