



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5022

วันที่ขอใช้..04/11/2024.เวลา.09:31:35

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย โชนUC ชั้น 1 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย โชนUC ชั้น 1 ตึกยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

1.อ่างล้างมือรั่ว 1 อ่าง

2.ที่เก็บสายชำระหลุด ห้องที่ 4

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..5022

วันที่ขอใช้..04/11/2024.เวลา.09:31:35

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย โชนUC ชั้น 1 ตึกยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย โชนUC ชั้น 1 ตึกยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

1.อ่างล้างมือรั่ว 1 อ่าง

2.ที่เก็บสายชำระหลุด ห้องที่ 4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ