



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5025

วันที่ขอใช้..04/11/2024.เวลา.11:07:13

เรื่อง.. อาคารครอบครั้ว 3ห้อง B6

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..Email address kuntapat.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจงศ์พันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก B6

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอุดตัน 2. ประมุงลวดห้องโถงกลาง ไม่มีมุงลวด
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..5025

วันที่ขอใช้..04/11/2024.เวลา.11:07:13

เรื่อง.. อาคารครอบครั้ว 3ห้อง B6

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..Email address kuntapat.s@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก กันตพัฒน์ สัจจงศ์พันธ์

หมายเลขโทรศัพท์ 0896826281

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก B6

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าอุดตัน 2. ประมุงลวดห้องโถงกลาง ไม่มีมุงลวด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....