



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5031

วันที่ขอใช้...05/11/2024.เวลา.13:32:12

เรื่อง.. น้ำรั่วหอประชุม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วหอประชุม โดยมีรายการดังนี้

- 1.น้ำรั่วในห้องวิภาวดี จำนวน 2 จุด
  - 2.น้ำรั่วบริเวณโถงด้านนอก จำนวน 4 จุด
  - 3.น้ำรั่วบริเวณประตูทางเข้าโถงด้านใน จำนวน 1 ประตูข้างบานที่ 2
  - 4.มูมเสาด้านข้างฝั่งหลัง
- สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช....

( น.ส.มาริษา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา )

เอกสารเลขที่..5031

วันที่ขอใช้...05/11/2024.เวลา.13:32:12

เรื่อง.. น้ำรั่วหอประชุม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วหอประชุม โดยมีรายการดังนี้

- 1.น้ำรั่วในห้องวิภาวดี จำนวน 2 จุด
- 2.น้ำรั่วบริเวณโถงด้านนอก จำนวน 4 จุด
- 3.น้ำรั่วบริเวณประตูทางเข้าโถงด้านใน จำนวน 1 ประตูข้างบานที่ 2
- 4.มูมเสาด้านข้างฝั่งหลัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....