



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5036

วันที่ขอใช้..05/11/2024.เวลา.13:46:23

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 สนข

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 สนข มีรายการซ่อมดังนี้

- 1.ฝ้าชกโครกเอียงเหมือนจะหลุด จำนวน 6 ห้อง
 - 2.ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเอียงไปด้านหลังทำให้เปิดน้ำแล้วน้ำไม่ลงอ่าง
 - 3.กล่องใส่สบู่เหลวที่กดหลุด
- สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีษา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..5036

วันที่ขอใช้..05/11/2024.เวลา.13:46:23

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 สนข

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 สนข มีรายการซ่อมดังนี้

- 1.ฝ้าชกโครกเอียงเหมือนจะหลุด จำนวน 6 ห้อง
- 2.ก๊อกน้ำอ่างล้างมือเอียงไปด้านหลังทำให้เปิดน้ำแล้วน้ำไม่ลงอ่าง
- 3.กล่องใส่สบู่เหลวที่กดหลุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีษา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

