



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5044

วันที่ขอใช้...07/11/2024.เวลา.10:08:48

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย โซนUB ชั้น 2 ตึกตั่วยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย โซนUB ชั้น 2 ตึกตั่วยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

1. โถส้วม จำนวน 3 โถ
 2. น้ำรั่วมาจากฝ้าผนังชั้น 3 ห้องที่ 2
 3. ที่แขวนสายชำระหลุด จำนวน 2 ตัว
- ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีษา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..5044

วันที่ขอใช้...07/11/2024.เวลา.10:08:48

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย โซนUB ชั้น 2 ตึกตั่วยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย โซนUB ชั้น 2 ตึกตั่วยู มีรายการแจ้งซ่อมดังนี้

1. โถส้วม จำนวน 3 โถ
2. น้ำรั่วมาจากฝ้าผนังชั้น 3 ห้องที่ 2
3. ที่แขวนสายชำระหลุด จำนวน 2 ตัว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีษา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

