



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5053

วันที่ขอใช้...11/11/2024.เวลา.10:59:04

เรื่อง.. รายการซ่อม ไฟฟ้าหอพัก
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล
รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสีย
หอพัก พวงผกา 3309 ทั้งในห้องและหลังห้อง
หอพักนางยวน ห้อง 4B7 หลอดไฟเสีย
หอพักนางยวน หลอดไฟหน้าลิฟท์ชั้น1 เสีย
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..5053

วันที่ขอใช้...11/11/2024.เวลา.10:59:04

เรื่อง.. รายการซ่อม ไฟฟ้าหอพัก
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล
รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสีย
หอพัก พวงผกา 3309 ทั้งในห้องและหลังห้อง
หอพักนางยวน ห้อง 4B7 หลอดไฟเสีย
หอพักนางยวน หลอดไฟหน้าลิฟท์ชั้น1 เสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

