



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5065

วันที่ขอใช้..12/11/2024.เวลา.14:12:21

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว ห้องSB309-310 ชั้น 3 ตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่ว ห้องเรียนSB309-310 ชั้น 3 ตึกวิทยุ โชนSB

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..5065

วันที่ขอใช้..12/11/2024.เวลา.14:12:21

เรื่อง.. น้ำแอร์รั่ว ห้องSB309-310 ชั้น 3 ตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำแอร์รั่ว ห้องเรียนSB309-310 ชั้น 3 ตึกวิทยุ โชนSB

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ