



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5079

วันที่ขอใช้..13/11/2024.เวลา.13:53:32

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ชั้น 2 ตึกตั่วยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ชั้น 2 ตึกตั่วยู มีรายการซ่อมดังนี้

- 1.ฝ้าชกโครกขาด 1ห้อง
 - 2.สายชำระไม่มี 1 เส้น
 - 3.โถฉี่ไม่มีท่อน้ำทิ้ง 1 ตัว
 - 4.โถฉี่น้ำรั่ว 1 โถ
- สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..5079

วันที่ขอใช้..13/11/2024.เวลา.13:53:32

เรื่อง.. ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ชั้น 2 ตึกตั่วยู

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ห้องน้ำชาย ชั้น 2 โชนUD ชั้น 2 ตึกตั่วยู มีรายการซ่อมดังนี้

- 1.ฝ้าชกโครกขาด 1ห้อง
- 2.สายชำระไม่มี 1 เส้น
- 3.โถฉี่ไม่มีท่อน้ำทิ้ง 1 ตัว
- 4.โถฉี่น้ำรั่ว 1 โถ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....