



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5086

วันที่ขอใช้..13/11/2024.เวลา.16:07:22

เรื่อง.. หอพงผกา หลอดไฟเสีย ห้อง3304

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพงผกา หลอดไฟเสีย ห้อง3304

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุธมา.....

( นายพนมสิทธิ์ สุธมา )

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

( นายอรรถพล มีไพศาล )

เอกสารเลขที่..5086

วันที่ขอใช้..13/11/2024.เวลา.16:07:22

เรื่อง.. หอพงผกา หลอดไฟเสีย ห้อง3304

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพงผกา หลอดไฟเสีย ห้อง3304

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

( นายพนมสิทธิ์ สุธมา )

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ