



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5089

วันที่ขอใช้..14/11/2024.เวลา.10:29:01

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน/แลปยางบนเขา ทำงานอยู่ฝั่งเดียวตัวตั้งเวลาสลับเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง
รายละเอียดงาน..ตัวตั้งเวลาสลับเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0872849326/ 8841

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วิชชุดา นาคะสรรค์.....

(น.ส.วิชชุดา นาคะสรรค์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..5089

วันที่ขอใช้..14/11/2024.เวลา.10:29:01

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน/แลปยางบนเขา ทำงานอยู่ฝั่งเดียวตัวตั้งเวลาสลับเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง
รายละเอียดงาน..ตัวตั้งเวลาสลับเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0872849326/ 8841

(น.ส.วิชชุดา นาคะสรรค์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ