



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5098

วันที่ขอใช้...18/11/2024.เวลา.10:32:09

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพักผกา ห้อง 3407 ไฟดับทั้งห้อง

หอพักผกา ห้อง 3406 ไฟดับทั้งห้อง

หอพักผกา ห้อง 3203 ไฟในห้องดับ

หอพักผกา ห้อง 3202 ปลั๊กไฟหัวเตียงหลุดจากผนัง

หอพักผกา ห้อง 3308 ไฟในห้องดับ

หอซ่อมม่วง ห้อง 2304 ไฟในห้องเสีย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุคมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..5098

วันที่ขอใช้...18/11/2024.เวลา.10:32:09

เรื่อง.. รายการซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..หอพักผกา ห้อง 3407 ไฟดับทั้งห้อง

หอพักผกา ห้อง 3406 ไฟดับทั้งห้อง

หอพักผกา ห้อง 3203 ไฟในห้องดับ

หอพักผกา ห้อง 3202 ปลั๊กไฟหัวเตียงหลุดจากผนัง

หอพักผกา ห้อง 3308 ไฟในห้องดับ

หอซ่อมม่วง ห้อง 2304 ไฟในห้องเสีย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุคมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....