



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5101

วันที่ขอใช้..18/11/2024.เวลา.10:42:47

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว มีกลิ่นสารเคมี

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน.. ห้องพักอาจารย์ SD218 แอร์ตำแหน่งประตูทางเข้ามีกลิ่นสารเคมีแรงเมื่อเปิดใช้งาน

-ห้องพักอาจารย์ SD218 แอร์ตำแหน่งติดประตู SD253 น้ำรั่ว

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0910787013

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.จรีพร เรืองศรี.....

(น.ส.จรีพร เรืองศรี)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..5101

วันที่ขอใช้..18/11/2024.เวลา.10:42:47

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว มีกลิ่นสารเคมี

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน.. ห้องพักอาจารย์ SD218 แอร์ตำแหน่งประตูทางเข้ามีกลิ่นสารเคมีแรงเมื่อเปิดใช้งาน

-ห้องพักอาจารย์ SD218 แอร์ตำแหน่งติดประตู SD253 น้ำรั่ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0910787013

(น.ส.จรีพร เรืองศรี)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ