



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5102

วันที่ขอใช้..18/11/2024.เวลา.10:48:46

เรื่อง.. ก๊อกน้ำล้างมือในห้องแปรรูปหลอดปิดน้ำไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำล้างมือในห้องแปรรูปหลอดปิดน้ำไม่ได้ เบื้องต้นประสานพี่ชาติและปิดวาล์วไว้แล้ว  
ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0637287033

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพัทธ์พล พรหมภักดี.....

( นายพัทธ์พล พรหมภักดี )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..5102

วันที่ขอใช้..18/11/2024.เวลา.10:48:46

เรื่อง.. ก๊อกน้ำล้างมือในห้องแปรรูปหลอดปิดน้ำไม่ได้

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ก๊อกน้ำล้างมือในห้องแปรรูปหลอดปิดน้ำไม่ได้ เบื้องต้นประสานพี่ชาติและปิดวาล์วไว้แล้ว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

..0637287033

( นายพัทธ์พล พรหมภักดี )

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ