



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5106

วันที่ขอใช้..19/11/2024.เวลา.14:14:38

เรื่อง.. หลอดไฟหน้าศูนย์กีฬาไม่ติด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา
รายละเอียดงาน..หลอดไฟหน้าศูนย์กีฬาไม่ติด
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0887613906

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายชัยวี พัวพันธ์.....
(นายชัยวี พัวพันธ์)

ลงชื่อ ..นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา ...
(นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา)

เอกสารเลขที่..5106

วันที่ขอใช้..19/11/2024.เวลา.14:14:38

เรื่อง.. หลอดไฟหน้าศูนย์กีฬาไม่ติด
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสิริวิชญ์ ทองปรีชา
รายละเอียดงาน..หลอดไฟหน้าศูนย์กีฬาไม่ติด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0887613906

(นายชัยวี พัวพันธ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ