



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5112

วันที่ขอใช้...20/11/2024.เวลา.13:31:24

เรื่อง.. เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องSA209-210

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูใช้งานไม่ได้ (ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..099-4866973

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....ว่าที่ ร.ต.หญิงจุรีรัตน์ แทนสุวรรณ.....

( ว่าที่ ร.ต.หญิงจุรีรัตน์ แทนสุวรรณ )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..5112

วันที่ขอใช้...20/11/2024.เวลา.13:31:24

เรื่อง.. เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องSA209-210

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูใช้งานไม่ได้ (ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..099-4866973

(ว่าที่ ร.ต.หญิงจุรีรัตน์ แทนสุวรรณ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ