



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5116

วันที่ขอใช้...21/11/2024.เวลา.11:06:52

เรื่อง.. หลังคารั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..หลังคารั่ว ณ office งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ มีน้ำหยดในฝ้าเพดานมาหลายเดือนแล้วค่ะ กลัวฝ้าถล่ม  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8854   หน่วยงาน : ...งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุภาภรณ์ วัชรสวัสดิ์.....

( น.ส.สุภาภรณ์ วัชรสวัสดิ์ )

ลงชื่อ ..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร ...

( นายณนทวัฒน์ จริงจิตร )

เอกสารเลขที่..5116

วันที่ขอใช้...21/11/2024.เวลา.11:06:52

เรื่อง.. หลังคารั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..หลังคารั่ว ณ office งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ มีน้ำหยดในฝ้าเพดานมาหลายเดือนแล้วค่ะ กลัวฝ้าถล่ม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8854   หน่วยงาน : ...งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

(น.ส.สุภาภรณ์ วัชรสวัสดิ์)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ