



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5149

วันที่ขอใช้...04/12/2024.เวลา.11:34:12

เรื่อง.. ตรวจสอบช่องทางหนูเข้าออก
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง
รายละเอียดงาน..มีหนูวิ่งเข้าไปในแอร์
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0892002366

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งผู้ตรวจด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางกรวิมล เขมะพันธุ์มนัส.....

(นางกรวิมล เขมะพันธุ์มนัส)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..5149

วันที่ขอใช้...04/12/2024.เวลา.11:34:12

เรื่อง.. ตรวจสอบช่องทางหนูเข้าออก
ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง
รายละเอียดงาน..มีหนูวิ่งเข้าไปในแอร์

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0892002366

(นางกรวิมล เขมะพันธุ์มนัส)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ