



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5154

วันที่ขอใช้..06/12/2024.เวลา.10:12:42

เรื่อง.. ลูกบิดประตูห้อง SC 102 เขี้ยวบิด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูห้องแลปแปรรูป SC102 เนื่องจากเขี้ยวข้างในบิดทำให้ไขเปิดประตูไม่ได้
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0813976387

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด.....

(น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..5154

วันที่ขอใช้..06/12/2024.เวลา.10:12:42

เรื่อง.. ลูกบิดประตูห้อง SC 102 เขี้ยวบิด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูห้องแลปแปรรูป SC102 เนื่องจากเขี้ยวข้างในบิดทำให้ไขเปิดประตูไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
..0813976387

(น.ส.ผกาวัลย์ ชูเชิด)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ