



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5167

วันที่ขอใช้...11/12/2024.เวลา.11:01:43

เรื่อง.. แผ่นฝ้าเพดานห้องน้ำตกลงมาแตก มีช่องที่เพดาน กังวลว่าอาจมีตัวใดๆ ผ่านลงมาในห้องทางช่องนี้ หอF3,C1

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address wisanee.y@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก วิกินีย์ ยิ่งประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท์ 0872845245

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก C1

รายละเอียดการแจ้งซ่อม แผ่นฝ้าเพดานห้องน้ำตกลงมาแตก มีช่องที่เพดาน กังวลว่าอาจมีตัวใดๆ ผ่านลงมาในห้องทางช่องนี้
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..5167

วันที่ขอใช้...11/12/2024.เวลา.11:01:43

เรื่อง.. แผ่นฝ้าเพดานห้องน้ำตกลงมาแตก มีช่องที่เพดาน กังวลว่าอาจมีตัวใดๆ ผ่านลงมาในห้องทางช่องนี้ หอF3,C1

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..Email address wisanee.y@psu.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก วิกินีย์ ยิ่งประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท์ 0872845245

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก C1

รายละเอียดการแจ้งซ่อม แผ่นฝ้าเพดานห้องน้ำตกลงมาแตก มีช่องที่เพดาน กังวลว่าอาจมีตัวใดๆ ผ่านลงมาในห้องทางช่องนี้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....