



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5179

วันที่ขอใช้..13/12/2024.เวลา.17:20:15

เรื่อง.. ผ่าเพดานในห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตึกด้วย ราย ดร.สิริภัทร โชติช่วง เป็นรู ส่งผลให้มีน้ำรั่วลงภายในห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ่าเพดานในห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตึกด้วย ราย ดร.สิริภัทร โชติช่วง เป็นรู ส่งผลให้มีน้ำรั่วลงภายในห้อง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..5179

วันที่ขอใช้..13/12/2024.เวลา.17:20:15

เรื่อง.. ผ่าเพดานในห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตึกด้วย ราย ดร.สิริภัทร โชติช่วง เป็นรู ส่งผลให้มีน้ำรั่วลงภายในห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา

รายละเอียดงาน..ผ่าเพดานในห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตึกด้วย ราย ดร.สิริภัทร โชติช่วง เป็นรู ส่งผลให้มีน้ำรั่วลงภายในห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ