



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5211

วันที่ขอใช้..19/12/2024.เวลา.10:19:21

เรื่อง.. น้ำมีสีขุ่นเป็นโคลน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..น้ำมีสีขุ่นเป็นโคลน ท่อพักชายนางยวน

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...

..0987167821

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายสรณ์สิริ วิชัยรุ่งเรือง.....

(นายสรณ์สิริ วิชัยรุ่งเรือง)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..5211

วันที่ขอใช้..19/12/2024.เวลา.10:19:21

เรื่อง.. น้ำมีสีขุ่นเป็นโคลน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..น้ำมีสีขุ่นเป็นโคลน ท่อพักชายนางยวน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...

..0987167821

(นายสรณ์สิริ วิชัยรุ่งเรือง)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ