



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5213

วันที่ขอใช้..19/12/2024.เวลา.13:30:08

เรื่อง.. แอร์เสีย และแอร์ไม่เย็นคะแอร์ห้อง sb207 เปิด ไม่ติด 1 ตัวคะ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสีย และแอร์ไม่เย็นคะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0643967405

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.พันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์.....

(น.ส.พันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..5213

วันที่ขอใช้..19/12/2024.เวลา.13:30:08

เรื่อง.. แอร์เสีย และแอร์ไม่เย็นคะแอร์ห้อง sb207 เปิด ไม่ติด 1 ตัวคะ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..แอร์เสีย และแอร์ไม่เย็นคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

..0643967405

(น.ส.พันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ