



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5215

วันที่ขอใช้...23/12/2024.เวลา.10:02:57

เรื่อง.. หลอดไฟเสียในห้องน้ำหลอดไฟเสีย ย้ำห้องน้ำ4B4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..ในห้องน้ำหลอดไฟเสีย ย้ำห้องน้ำ4B4

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..0653489948

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายภาณุพงศ์ คงเจริญ.....

(นายภาณุพงศ์ คงเจริญ)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..5215

วันที่ขอใช้...23/12/2024.เวลา.10:02:57

เรื่อง.. หลอดไฟเสียในห้องน้ำหลอดไฟเสีย ย้ำห้องน้ำ4B4

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..ในห้องน้ำหลอดไฟเสีย ย้ำห้องน้ำ4B4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..0653489948

(นายภาณุพงศ์ คงเจริญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ