



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5220

วันที่ขอใช้...24/12/2024.เวลา.10:13:10

เรื่อง.. ซ่อมรางผ้าม่าน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..รางผ้าม่านใช้งานไม่ได้ เลยติดผ้าม่านไม่ได้ ทำให้แดดส่องตรงโต๊ะทำงาน ร้อนมากไม่สามารถนั่งทำงานได้ ปรกวนรีบซ่อมให้ด้วยคะ  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8820   หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชา.....

( น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชา )

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

( ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา )

เอกสารเลขที่..5220

วันที่ขอใช้...24/12/2024.เวลา.10:13:10

เรื่อง.. ซ่อมรางผ้าม่าน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..รางผ้าม่านใช้งานไม่ได้ เลยติดผ้าม่านไม่ได้ ทำให้แดดส่องตรงโต๊ะทำงาน ร้อนมากไม่สามารถนั่งทำงานได้ ปรกวนรีบซ่อมให้ด้วยคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : ..8820   หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

(น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ