



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5235

วันที่ขอใช้...26/12/2024.เวลา.09:11:28

เรื่อง.. แอร์ น้ำหยด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้อง SD217 แอร์ตัวแรกที่อยู่ติดกับประตูทางเข้า เมื่อเปิดใช้งานจะมีน้ำหยดลงมาขณะที่แอร์ทำงานอยู่
และเมื่อปิดจะมีน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องไหลออกมาเยอะมากๆ

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0819383527

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศุภรัตน์ เปี้ยกลีน.....

(น.ส.ศุภรัตน์ เปี้ยกลีน)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..5235

วันที่ขอใช้...26/12/2024.เวลา.09:11:28

เรื่อง.. แอร์ น้ำหยด

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..ห้อง SD217 แอร์ตัวแรกที่อยู่ติดกับประตูทางเข้า เมื่อเปิดใช้งานจะมีน้ำหยดลงมาขณะที่แอร์ทำงานอยู่
และเมื่อปิดจะมีน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องไหลออกมาเยอะมากๆ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0819383527

(น.ส.ศุภรัตน์ เปี้ยกลีน)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ