



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..5240

วันที่ขอใช้...26/12/2024.เวลา.16:21:02

เรื่อง.. หลอดไฟภายในห้องเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..ห้อง6A1 หลอดไฟเสียไม่ติด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..0980493103

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายจรัสศักดิ์ มาลัย.....

(นายจรัสศักดิ์ มาลัย)

ลงชื่อ ..นายอรรถพล มีไพศาล ...

(นายอรรถพล มีไพศาล)

เอกสารเลขที่..5240

วันที่ขอใช้...26/12/2024.เวลา.16:21:02

เรื่อง.. หลอดไฟภายในห้องเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอรรถพล มีไพศาล

รายละเอียดงาน..ห้อง6A1 หลอดไฟเสียไม่ติด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

..0980493103

(นายจรัสศักดิ์ มาลัย)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ