



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0562

วันที่ขอใช้...04/09/2019.เวลา.13:11:10

เรื่อง.. น้ำบริเวณห้องน้ำชั้น 3 ตึกด้วย ผังห้องพักอาจารย์ 4 (คณะศิลปศาสตร์) ไม่ไหลเป็นระยะเวลานานแล้ว (ดร.ณัฐยา เป็นผู้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่คณะฯ)
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..น้ำบริเวณห้องน้ำชั้น 3 ตึกด้วย ผังห้องพักอาจารย์ 4 (คณะศิลปศาสตร์) ไม่ไหลเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ (ดร.ณัฐยา ยวงใย เป็นผู้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่คณะฯ)
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...04/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0562

วันที่ขอใช้...04/09/2019.เวลา.13:11:10

เรื่อง.. น้ำบริเวณห้องน้ำชั้น 3 ตึกด้วย ผังห้องพักอาจารย์ 4 (คณะศิลปศาสตร์) ไม่ไหลเป็นระยะเวลานานแล้ว (ดร.ณัฐยา เป็นผู้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่คณะฯ)
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..น้ำบริเวณห้องน้ำชั้น 3 ตึกด้วย ผังห้องพักอาจารย์ 4 (คณะศิลปศาสตร์) ไม่ไหลเป็นระยะเวลานานแล้ว ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ (ดร.ณัฐยา ยวงใย เป็นผู้แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่คณะฯ)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...04/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ