



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0575

วันที่ขอใช้..13/09/2019.เวลา.09:40:16

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากแอร์บริเวณหน้าห้อง อ.ศิรุษา / อ.จุฑารัตน์ ในห้อง SD 217-218 ชั้น 2 (ตอนนี้ทำให้พื้นชำรุดด้วยแล้ว)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางสนธยา สนธิสุวรรณ.....

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทัศนทอง ...

(นายสถาพร ทัศนทอง)

เอกสารเลขที่..0575

วันที่ขอใช้..13/09/2019.เวลา.09:40:16

เรื่อง.. เครื่องปรับอากาศน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทัศนทอง

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากแอร์บริเวณหน้าห้อง อ.ศิรุษา / อ.จุฑารัตน์ ในห้อง SD 217-218 ชั้น 2 (ตอนนี้ทำให้พื้นชำรุดด้วยแล้ว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8887 หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(นางสนธยา สนธิสุวรรณ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....