



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0581

วันที่ขอใช้...13/09/2019.เวลา.11:34:49

เรื่อง.. แจ้งซ่อมท่อน้ำและก๊อกน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..1. มีน้ำรั่วมาจากเพดานข้างบนห้อง ซึ่งตอนนี้ใช้ถังรับน้ำรองไว้ก่อน

2. ก๊อกน้ำหลวมเปิดไม่ได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...16/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายธีรยุทธ ชุนรอง.....

(นายธีรยุทธ ชุนรอง)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0581

วันที่ขอใช้...13/09/2019.เวลา.11:34:49

เรื่อง.. แจ้งซ่อมท่อน้ำและก๊อกน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..1. มีน้ำรั่วมาจากเพดานข้างบนห้อง ซึ่งตอนนี้ใช้ถังรับน้ำรองไว้ก่อน

2. ก๊อกน้ำหลวมเปิดไม่ได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...16/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8841 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(นายธีรยุทธ ชุนรอง)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ