



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0599

วันที่ขอใช้..19/09/2019.เวลา.14:05:12

เรื่อง.. ที่ฉีดชำระทำความสะอาดในห้องน้ำ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ มีน้ำรั่วซึมจากหัวฉีดตลอดเวลา (แจ้งซ้ำครั้งที่ 2)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ที่ฉีดชำระทำความสะอาดในห้องน้ำ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ มีน้ำรั่วซึมจากหัวฉีดตลอดเวลา (แจ้งซ้ำครั้งที่ 2) ณ

ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...19/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..0599

วันที่ขอใช้..19/09/2019.เวลา.14:05:12

เรื่อง.. ที่ฉีดชำระทำความสะอาดในห้องน้ำ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ มีน้ำรั่วซึมจากหัวฉีดตลอดเวลา (แจ้งซ้ำครั้งที่ 2)

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ที่ฉีดชำระทำความสะอาดในห้องน้ำ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ มีน้ำรั่วซึมจากหัวฉีดตลอดเวลา (แจ้งซ้ำครั้งที่ 2) ณ

ห้องสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...19/09/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ