



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0628

วันที่ขอใช้...03/10/2019.เวลา.12:45:07

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ย้ายท่อแอร์ให้สามารถเปิดประตูด้านหลังได้สะดวก

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งห้อง 1209 ท่อแอร์ด้านหลังติดกับขอบประตู ทำให้เปิดปิดประตูไม่สะดวกคะ

จะรบกวนช่วยย้ายท่อแอร์ห่างจากประตูเข้ามาสัก 2-3 นิ้ว เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้ตามปกติคะ //ขอบคุณคะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0954305088

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ.....

(น.ส.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..0628

วันที่ขอใช้...03/10/2019.เวลา.12:45:07

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ย้ายท่อแอร์ให้สามารถเปิดประตูด้านหลังได้สะดวก

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งห้อง 1209 ท่อแอร์ด้านหลังติดกับขอบประตู ทำให้เปิดปิดประตูไม่สะดวกคะ

จะรบกวนช่วยย้ายท่อแอร์ห่างจากประตูเข้ามาสัก 2-3 นิ้ว เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้ตามปกติคะ //ขอบคุณคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0954305088

(น.ส.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ