



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0629

วันที่ขอใช้...03/10/2019.เวลา.12:49:27

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งราวบันไดต่าง / กลอนประตู/ เปลี่ยนหลอดไฟหลังห้อง/ เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..เนื่องจากเพิงย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ช่างชำนาญการช่วยติดตั้งราวบันไดต่าง กลอนประตู ซ่อมหลอดไฟหลังห้อง และเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ//ขอบคุณค่ะ

สังการ..เนื่องจากช่างติดภารกิจ งานซ่อมแซมหลักของวิทยาเขตครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0954305088

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ.....

(น.ส.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..0629

วันที่ขอใช้...03/10/2019.เวลา.12:49:27

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งราวบันไดต่าง / กลอนประตู/ เปลี่ยนหลอดไฟหลังห้อง/ เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..เนื่องจากเพิงย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ช่างชำนาญการช่วยติดตั้งราวบันไดต่าง กลอนประตู ซ่อมหลอดไฟหลังห้อง และเปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดน้ำ//ขอบคุณค่ะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :.....

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0954305088

(น.ส.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....