



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0635

วันที่ขอใช้..07/10/2019.เวลา.15:39:54

เรื่อง.. ซ่อมฝ้าห้องพักโรงแรมห้อง 307

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าห้องพักโรงแรมมีรอยร้าว

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8822 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล.....

(นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล)

ลงชื่อ ..นายจันต๊ิบ ใจยา ...

(นายจันต๊ิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0635

วันที่ขอใช้..07/10/2019.เวลา.15:39:54

เรื่อง.. ซ่อมฝ้าห้องพักโรงแรมห้อง 307

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันต๊ิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าห้องพักโรงแรมมีรอยร้าว

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/10/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8822 หน่วยงาน : ...งานจัดการทรัพย์สิน

(นางรัชดา ธนานุภาพไพศาล)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ