



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0066

วันที่ขอใช้..15/03/2019.เวลา.11:37:41

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2D3

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง3D8

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง5B5

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2B1

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 6C7

สั่งการ..ตรวจสอบงานเคลมประกันผลงานก่อสร้าง ของขนอนมการก่อสร้าง ด้วย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...16/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายกัมปนาท แก่นบุญ.....

( นายกัมปนาท แก่นบุญ )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..0066

วันที่ขอใช้..15/03/2019.เวลา.11:37:41

เรื่อง.. ไฟห้องน้ำเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2D3

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง3D8

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง5B5

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 2B1

ไฟห้องน้ำเสีย ห้อง 6C7

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...16/03/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8828    หน่วยงาน : ...สำนักงานหอพักนักศึกษา

(นายกัมปนาท แก่นบุญ)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....